



Città di  
**MERATE**

Servizio Lavori Pubblici ed Ecologia

Progetto: **MANUTENZIONE STRAORDINARIA  
SCUOLA MONTELLO**

Oggetto: **Documentazione fotografica**

Allegato **3**

*Data : luglio 2020*

*Aggiornamento:*


Il Progettista  
Istr. Tecnico Arch. Andrea Testi  
Servizio Lavori Pubblici e Ecologia  
*Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del  
codice dell'amministrazione digitale D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.*



Pareti in copertura danneggiate dalle infiltrazioni d'acqua piovana



Esempio di trave in c.a. che a causa delle infiltrazione presenta l'esposizione di ferri



Torrette di esalazione in copertura alla cucina che presenta danneggiamenti a causa dell'azione degli agenti atmosferici (pioggia, grandine, sole, etc)



Esempi di danneggiamento del cappotto esterno in cui riaffiora la rete in fibra di vetro